



## 調査結果図

[illegible]

注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。


## 調査結果図



注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。


[illegible]

## 調査結果図



[illegible]

注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。

## 調査結果図




R 階 平面図 S:1/200

No	豊田市立学母幼稚園園舎改造工事				設計図		図面名称		縮尺		製図		設計事務所名
							R階 平面図		S:1/200		11年2月		
12	10年度	豊田市 建築部 建築第2課	決定者 	検討者 	検討者 	起案責任者 	第1分層 N	第2分層 1	第3分層 1	量測番号 10-12	(有)S設計工		

注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。

[illegible]


調査結果図





注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。



## 調査結果図



A	屋根防水補修 屋根シートの水漏れ（金物具）下地処理/ノ上層出アスファルト防水 一部「ウレタン塗膜防水やり替え」	F	○P塗り替え（クレン舗装止め地）及び支柱取り付部シーリング
B	クラック、モルタル浮き部分補修ノ上 アクリルシロ収め替え ※	G	石粉振撒きノ上アクリル系 に取り替え
C	収付タイル（アクリル系）収め替え ※	H	塗装 既設モイロタイル全面50角タイル張替え
D	クラック、モルタル浮き部分補修 その他在来のまま ※	I	既設アクリル板タリーニング
E	V.P塗り替え		日蓮ビニールシート 取り替え 鉄骨部○P塗り替え
			日蓮ビニールシート 新設 鉄骨骨組み新設○P塗り替え

※ 1 欠損部、ハヅリケレンノ上エボキシモルタル補修  
2 断続保装部、ハヅリケレンノ上アイセラリペアー工法

No	豊田市立茅母幼稚園園舎改築工事		設計図		図面名称		縮尺		期日		設計事務所名
					北	西	立面図	5:1/100	11年2月		
14	10年度	豊田市 建築部 建築第2課	決定者 	検討者 	検討者 	起案責任者 	第1分図 N	第2分図 1	第3分図 1	費目番号 10-14	(有)S設計工

注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。

[illegible]