

検査報告書

第F-2009-00164号

平成21年8月17日

豊田市長 様

愛知県豊田市西町3丁目60番地


作業環境測定機関登録 第28110号

株式会社 東海分析化学研究所

愛知県豊川市御津町赤根下川50番地

電話 <0533> 75-2250 番(代) 〒441-0316

作業環境測定部門



ご依頼のありました検査についての結果を下記のとおり報告します。

記

業 務 名 称	下水道施設アスベスト分析調査委託
業 務 の 実 施 場 所	豊田市秋葉町11丁目30番地（豊田終末処理場） 外5施設（20か所）
業 務 の 実 施 日	分析用試料採取 平成21年7月6・7日 （㈱東海分析化学研究所採取）
検 査 の 対 象	石綿含有吹付け材等の石綿含有の有無（定性分析） 対象石綿はクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライ ト/アクチノライト及びアンソフィライトの計6種類
検 査 の 方 法	厚生労働省労働基準局長通知 平成18年8月21日基発第0821002号 「建材中の石綿含有率の分析方法について」に定める JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」 （平成20年6月20日（財）日本規格協会 発行） 吹付けひる石の分析方法は「天然鉱物中の石綿含有率の分析方法につ いて」（平成18年8月28日付け基安化発第0828001号）による。
検 査 の 結 果	別紙一覧表のとおり

検査の記録(資料)

- ・ 定性分析の記録（X線回折分析法）
- ・ 定性分析の記録（位相差顕微鏡による分散染色法）
- ・ 採取状況写真

豊田市下水道施設 石綿分析結果一覧表

試料 No	施設名	建物名	居室名	部 位	建材	採取年月日	定 性 分 析											総合判定
							クリソタイル		アモサイト		クロシドライト		トルシイト/アタカライト		アンソフィライト			
							分散染色	X線回折	分散染色	X線回折	分散染色	X線回折	分散染色	X線回折	分散染色	X線回折		
10	五ヶ丘浄化センター	管理棟	2F 空調機械室	天井・壁	吹付	H21・07・07	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	含有せず	
11	五ヶ丘浄化センター	処理棟	1F 1系処理室	天井・壁	吹付	H21・07・07	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	含有せず	
12	五ヶ丘浄化センター	処理棟	1F 2系処理室	天井	吹付	H21・07・07	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	含有せず	
13	五ヶ丘浄化センター	処理棟	1F 2系処理室	壁	吹付	H21・07・07	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	含有せず	
14	五ヶ丘浄化センター	汚水処理棟	1F 焼却炉室	天井・壁	吹付	H21・07・07	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	含有せず	
15	五ヶ丘浄化センター	汚水処理棟	2F 脱水機室	天井・壁	吹付	H21・07・07	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	含有せず	
16	五ヶ丘浄化センター	汚水処理棟	地下1F柱	柱	吹付	H21・07・07	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	含有せず	