

市営住宅における吹付けアスベスト等（※1）の使用実態について

平成29年6月30日時点

表1) 居室等（※2）において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始 年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事 実施年度	備考
				居室等において、アスベスト等が確認された住宅はありません。			

表2) 居室等以外の箇所（※3）において、吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始 年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事 実施年度	備考
1 朝日ヶ丘住宅	朝日ヶ丘4丁目24番地1	S63	-	ポンプ室	済	H18	除去工事

（※1）吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

（※2）居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

（※3）バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分（共用廊下、共用階段、機械室等）、共同施設（集会所、駐車場等）