

形質変更時要届出区域台帳

豊 田 市

整理番号	整-6-5	指定年月日・指定番号	令和7年3月28日・指-16	所在地	豊田市緑ヶ丘6丁目1番の一部		
調製・訂正年月日		令和7年3月28日（調整）・令和 年 月 日（訂正）					
形質変更時要届出区域の概況		自動車部品製造会社の工場			面積	2,599.6 m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和7年3月19日	トリクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		応用地質株式会社	
	同上	シアン化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		日鉄エンジニアリング株式会社	
	同上	六価クロム化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		日鉄エンジニアリング株式会社	
	同上	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		日鉄エンジニアリング株式会社	
土地の形質の変更の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

土壌その他の試料採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類

1 調査場所

豊田市緑ヶ丘6丁目1番

(図1のとおり)

2 調査期間

(自)平成30年11月8日 (至)令和3年10月19日

(自)令和6年10月9日 (至)令和7年1月20日

3 調査結果

土壌調査(溶出量及び含有量)(表1のとおり)

4 形質変更時要届出区域

図2のとおり



図1 調査場所（出展：国土地理院地図）

表1 調査結果

30m 格子	単位 区画	試料採取日時	基準不適合 面積 (㎡)	基準不適合項目と濃度		備考
B6	3	2025/12/12 9:19	48.41	シアン溶出量	0.5mg/L	
				鉛溶出量	0.066mg/L	
				ふっ素溶出量	1.2mg/L	
	9	2025/12/12 16:05	102.74	鉛含有量	200mg/kg	B6-8 と統合
C5	7	2025/12/11 10:51	100.80	シアン溶出量	0.1mg/L	B5-9 と統合
		2025/12/19 11:31		鉛溶出量	0.026mg/L	
		2025/12/11 10:51		ふっ素溶出量	1.7mg/L	
		2025/12/11 10:59				
C6	1	2025/12/11 9:56	100	六価クロム溶出量	0.08mg/L	
				シアン溶出量	0.1mg/L	
		2025/12/11 16:00		鉛溶出量	0.021mg/L	
		2025/12/11 16:05		ふっ素溶出量	1.6mg/L	
		2025/12/11 16:00		鉛含有量	560mg/kg	
	4	2025/12/12 11:47	100	鉛溶出量	0.15mg/L	
				鉛含有量	810mg/kg	
	7	2025/12/12 16:15	100	ふっ素溶出量	1.0mg/L	
D6	3	2025/12/16 9:47	100	シアン溶出量	0.2mg/L	
				鉛溶出量	0.017mg/L	
	6	2025/12/13 11:01	100	六価クロム溶出量	7.1mg/L	第二溶出量基準不適合
D9	3	—	100	トリクロロエチレン溶出量	—	D6-6 を含む検出範囲
	4	—	100	トリクロロエチレン溶出量	—	D6-6 を含む検出範囲
	5	—	100	トリクロロエチレン溶出量	—	D6-6 を含む検出範囲
	6	2021/5/4 10:00	100	トリクロロエチレン溶出量	0.046mg/L	
	8	—	100	トリクロロエチレン溶出量	—	D6-6 を含む検出範囲
D10	2	—	100	トリクロロエチレン溶出量	—	D6-6 を含む検出範囲
	3	—	100	トリクロロエチレン溶出量	—	D6-6 を含む検出範囲
E6	1	2025/12/16 9:55	100	鉛溶出量	0.018mg/L	
				ふっ素溶出量	0.86mg/L	
				ほう素溶出量	1.4mg/L	
	2	2025/12/16 11:45	100	ほう素溶出量	7.6mg/L	
F5	7	2025/12/12 15:56	76.22	鉛溶出量	0.011mg/L	
				ふっ素溶出量	0.83mg/L	
	8	2025/12/16 11:09	75.71	鉛溶出量	0.057mg/L	
	9	2025/12/16 9:21	74.41	ほう素溶出量	1.3mg/L	
F6	1	2025/12/16 9:49	100	ふっ素溶出量	2.3mg/L	
	2	2025/12/16 9:37	100	ほう素溶出量	3.6mg/L	
	3	2025/12/16 9:10	100	ほう素溶出量	4.3mg/L	
H5	7	2025/12/18 10:54	69.22	ふっ素溶出量	0.88mg/L	
H9	8	2025/12/11 9:40	74.77	ふっ素溶出量	1.0mg/L	汚染範囲確定調査結果
I7	5	2025/12/9 11:01	100	ふっ素溶出量	0.92mg/L	
I8	6	2025/12/9 10:15	82.42	ふっ素溶出量	0.92mg/L	I8-9 と統合
I9	5	2025/12/9 10:10	94.90	ふっ素溶出量	0.81mg/L	
計	28 区画	—	2,599.60 ㎡	—		—

※緑字はピット下調査の結果である




図2 形質変更要届出区域

凡 例

対象地境界



赤線：30m格子
青線：10m格子

単位区画の統合

有害物質使用特定施設関連の排水経路
(架空配管)

有害物質使用特定施設関連の排水経路
(ピット、側溝)

調査対象外範囲

【調査結果】

- 基準不適合区画 (溶出量：トリクロロエチレン)
(4ヶ所を抽出範囲の代替地として
ボーリング調査を実施 (2024年1月抽出調査より))
- 基準不適合区画 (地表)
(溶出量：ふっ素及びその化合物)
- 太枠 基準不適合区画 (地下)
(溶出量：ふっ素及びその化合物)
- 基準不適合区画 (地表)
(溶出量：六価クロム化合物)
※D6-6は第二溶出量基準不適合
- 基準不適合区画 (地表)
(溶出量：鉛及びその化合物)
- 基準不適合区画 (地表)
(含有量：鉛及びその化合物)
- 太枠 基準不適合区画 (地下)
(溶出量：鉛及びその化合物)
- 基準不適合区画 (地表)
(溶出量：シアン化合物)
- 太枠 基準不適合区画 (地下)
(溶出量：シアン化合物)
- 基準不適合区画 (地表)
(溶出量：ほう素及びその化合物)



SCALE (A3) : 1/900