## 未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表

<b>/I∕</b> /JYU <del>-</del> .	学児が日常的に集団で移動す	の4年1月1月17日17日 タンナンスグ	7女四//1 見私			
No.	路線名	箇所	施設名	移動経路の状況・危険の内容	対策	事業主体
1	国道153号	挙母町1丁目北交差点	ひなたぼっこ	交通量が多い。交差点に防護柵なし。	防護柵設置	国土交通省中部地方整備局 名古屋国道事務所 豊田維持出張所
2	(旧)国道153号 (現)市道旧国道153号4号線	平戸橋町馬場瀬19-1	ちゃいるどはうすスマイ ル	交通量が多い。交差点に防護柵なし。	防護柵設置	国土交通省中部地方整備局 名古屋国道事務所 豊田維持出張所
3	国道155号	平芝3丁目交差点	りすまいるリハビリセン ター	交通量が多い。交差点に防護柵なし。	防護柵設置	国土交通省中部地方整備局 名古屋国道事務所 豊田維持出張所
4	県道本地鴛鴨線	大林町12丁目交差点	林丘幼稚園	交通量が多い。交差点に防護柵なし。	防護柵設置	愛知県 豊田加茂建設事務所
5	県道中金百々線	上高町古白	ト <b>鷹見こと</b> も園	路肩幅狭小。 歩道無し。	外側線(区画線)の引き直し、路面標示による注意喚起	愛知県 豊田加茂建設事務所
6	県道島崎豊田線	東広瀬町蔵屋敷	東広瀬ことも園	歩車道境界ブロックによる歩車分離あり。 歩道幅員狭小及び路肩なし	境界ブロック上にラバーポールの設置	愛知県 豊田加茂建設事務所
7	県道久木中金線	中立町下引地14-3	京和保育園	曲線区間で見通しが悪い。 通過車両の実勢速度が高い。 歩車分離はされていない。	区画線の修繕	愛知県 豊田加茂建設事務所
8	」(国)420号	足助町西町(香嵐渓交 差点)	足助まゆみごとも園	交通量はやや多い。 歩道部の幅員は狭小	防護柵設置 ラバーポール設置	愛知県 豊田加茂建設事務所
9	(一)小渡明川足助線	足助町今岡(今岡交差 点)	足助まゆみことも園	交通量はやや多いが、前後の見通しがよくない。 歩車道境界ブロックが設置されていない箇所がある	防護柵設置	愛知県 豊田加茂建設事務所
10	1(干)足肋下11線	大沼町(下山支所北交 差点)	大沼こども園	交通量はやや多いが、見通しがよいため、実勢速度は高め 歩道部の幅員は狭小	防護柵設置	愛知県 豊田加茂建設事務所
11	市道竹下和会線	竹元町外田交差点	竹村こども園	交差点に防護柵設置なし	防護柵設置	豊田市
12	市道山之手第45号線	緑ヶ丘1丁目交差点	丸山こども園	交差点に防護柵設置なし	防護柵設置	豊田市
13	市道高橋細谷3号線	丸山町3丁目交差点	丸山こども園	交通量多い、実勢速度高い	横断防止柵設置	豊田市
14	市道山之手第37号線	丸山町7丁目交差点	山之手こども園	   交差点に防護柵設置なし	 	豊田市
					修繕の実施	豊田市
		浄水町南平	净水松元幼稚園	区画線摩耗	区画線の修繕	豊田市
				歩道内の一部に防護柵なし	防護柵設置	豊田市
18	市道初陣桜町線	松ケ枝町2-11	A ママ応援クラブ	乗入・既設信号機直近、歩行者の溜り場なし 大型車両が多く速度が速い	区画線及びカラー舗装の修繕	豊田市
19	市道畑間第2号線	下林町2-7	下林ひまわり保育園	幅員狭小	外側線の改善による狭窄、路肩カラー舗装設置 	豊田市
20	市道上野大見線	東山町6丁目	豊田東丘幼稚園	防護柵未設置	ラバーポールの設置	豊田市
21	市道宝来美里線	東山町6丁目	豊田東丘幼稚園	区画線摩耗	区画線修繕	豊田市
22	市道加茂川53号線	渋谷町3丁目	東山こども園	園の入口に近い交差点で、交通量が多い	十字マークを赤色舗装 路面表示設置 区画線修繕	豊田市
23	市道陣中平芝3号線	陣中町1丁目19-1	ひらしば幼稚園	区画線摩耗	路面表示設置 区画線修繕	豊田市
24	市道陣中平芝3号線	陣中町1丁目19-1	ひらしば幼稚園	区画線摩耗 規制標識・標示が視認しにくい	車両進入禁止標識の建て替え 標識の建替え及び設置不要な標識を抜柱 付近の規制標識・標示修繕	豊田警察署
25	市道浄水大清水1号線	浄水町南平	浄水松元幼稚園	規制標識・標示が視認しにくい	一時停止の標識・標示の補修	豊田警察署
26	法定外道路	御舟町山屋敷	御船こども園	一方通行の標識あり、道路幅員狭小 標識が視認しにくい	規制標識の交換 付近の一時停止規制の標識・標示の補修	豊田警察署
27	市道天白公問所線	瑞穂町2丁目	みずほこども園	横断歩道摩耗	横断歩道修繕	豊田警察署
28		明和町3丁目	保育所のびのび豊田明和	歩行者の溜り場なし、乗入直近 路面標示の摩耗	一時停止線及び「止まれ」文字補修 交差点の区画線修繕	豊田警察署
		<u> </u>		<u> </u>		
29	市道花園八橋線	若園町井田52-8	豊田花園幼稚園	横断歩道が視認しにくい	横断歩道の補修	豊田警察署