

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
1	2024/10/01	ICR-00001028	生駒町	通行の妨げになる樹木・草
2	2024/10/05	ICR-00001030	上仁木町	通行の妨げになる樹木・草
3	2024/10/05	ICR-00001031	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
4	2024/10/06	ICR-00001033	勘八町	道路の側溝・集水桝
5	2024/10/07	ICR-00001034	天王町	ガードレール・その他道路施設
6	2024/10/07	ICR-00001035	本新町	カーブミラー・照明灯
7	2024/10/08	ICR-00001036	若草町	通行の妨げになる樹木・草
8	2024/10/10	ICR-00001038	山之手	道路の側溝・集水桝
9	2024/10/15	ICR-00001042	花園町	カーブミラー・照明灯
10	2024/10/19	ICR-00001049	高美町	舗装の穴ぼこ・陥没
11	2024/10/21	ICR-00001052	北一色町	カーブミラー・照明灯
12	2024/10/21	ICR-00001053	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
13	2024/10/21	ICR-00001054	御幸町	舗装の穴ぼこ・陥没
14	2024/10/22	ICR-00001055	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
15	2024/10/23	ICR-00001056	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
16	2024/10/25	ICR-00001058	大林町	道路の側溝・集水桝
17	2024/10/30	ICR-00001061	寿町	舗装の穴ぼこ・陥没
18	2024/10/31	ICR-00001062	豊松町	舗装の穴ぼこ・陥没
19	2024/10/31	ICR-00001063	高原町	通行の妨げになる樹木・草
20	2024/11/01	ICR-00001064	田平沢町	舗装の穴ぼこ・陥没
21	2024/11/02	ICR-00001067	鷺鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
22	2024/11/06	ICR-00001070	東山町	ガードレール・その他道路施設
23	2024/11/07	ICR-00001072	深見町	道路の側溝・集水桝
24	2024/11/07	ICR-00001073	深見町	道路の側溝・集水桝
25	2024/11/07	ICR-00001074	深見町	道路の側溝・集水桝
26	2024/11/08	ICR-00001075	本新町	カーブミラー・照明灯
27	2024/11/08	ICR-00001076	井上町	ガードレール・その他道路施設
28	2024/11/10	ICR-00001077	下山田代町	舗装の穴ぼこ・陥没
29	2024/11/12	ICR-00001078	西中山町	道路の側溝・集水桝
30	2024/11/12	ICR-00001079	西中山町	道路の側溝・集水桝
31	2024/11/12	ICR-00001080	神明町	ガードレール・その他道路施設
32	2024/11/12	ICR-00001082	鷺鴨町	舗装の穴ぼこ・陥没
33	2024/11/13	ICR-00001083	鴻ノ巣町	通行の妨げになる樹木・草
34	2024/11/13	ICR-00001084	鴻ノ巣町	舗装の穴ぼこ・陥没
35	2024/11/13	ICR-00001085	秋葉町	舗装の穴ぼこ・陥没
36	2024/11/14	ICR-00001086	豊松町	道路の側溝・集水桝
37	2024/11/16	ICR-00001087	浄水町	道路の側溝・集水桝
38	2024/11/18	ICR-00001089	北一色町	カーブミラー・照明灯
39	2024/11/18	ICR-00001090	御幸本町	ガードレール・その他道路施設
40	2024/11/27	ICR-00001096	荒井町	通行の妨げになる樹木・草
41	2024/11/28	ICR-00001097	幸町	カーブミラー・照明灯
42	2024/11/28	ICR-00001098	鷺鴨町	ガードレール・その他道路施設
43	2024/12/02	ICR-00001102	東梅坪町	ガードレール・その他道路施設
44	2024/12/03	ICR-00001104	美里	舗装の穴ぼこ・陥没
45	2024/12/04	ICR-00001105	鷺鴨町	道路の側溝・集水桝
46	2024/12/07	ICR-00001108	青木町	通行の妨げになる樹木・草
47	2024/12/07	ICR-00001109	北一色町	ガードレール・その他道路施設
48	2024/12/09	ICR-00001110	駒場町	カーブミラー・照明灯
49	2024/12/10	ICR-00001112	穂積町	ガードレール・その他道路施設
50	2024/12/11	ICR-00001114	栄生町	舗装の穴ぼこ・陥没

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
51	2024/12/12	ICR-00001115	井上町	道路の側溝・集水桝
52	2024/12/12	ICR-00001116	井上町	道路の側溝・集水桝
53	2024/12/16	ICR-00001128	鷺鴨町	カーブミラー・照明灯
54	2024/12/16	ICR-00001130	鷺鴨町	カーブミラー・照明灯
55	2024/12/17	ICR-00001135	元城町	カーブミラー・照明灯
56	2024/12/20	ICR-00001143	若宮町	舗装の穴ぼこ・陥没
57	2024/12/22	ICR-00001144	浄水町	道路の側溝・集水桝
58	2024/12/24	ICR-00001146	九久平町	道路の側溝・集水桝
59	2024/12/24	ICR-00001147	鷺鴨町	ガードレール・その他道路施設
60	2024/12/24	ICR-00001148	寿町	ガードレール・その他道路施設