

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
1	2025/01/07	ICR-00001156	十塚町	通行の妨げになる樹木・草
2	2025/01/08	ICR-00001158	西中山町	カーブミラー・照明灯
3	2025/01/10	ICR-00001159	五ヶ丘	通行の妨げになる樹木・草
4	2025/01/11	ICR-00001161	本町	ガードレール・その他道路施設
5	2025/01/11	ICR-00001162	黒田町	ガードレール・その他道路施設
6	2025/01/16	ICR-00001182	小坂本町	道路の側溝・集水枒
7	2025/01/16	ICR-00001183	井上町	舗装の穴ぼこ・陥没
8	2025/01/17	ICR-00001184	元城町	舗装の穴ぼこ・陥没
9	2025/01/17	ICR-00001185	泉町	道路の側溝・集水枒
10	2025/01/19	ICR-00001187	浄水町	通行の妨げになる樹木・草
11	2025/01/20	ICR-00001188	広川町	通行の妨げになる樹木・草
12	2025/01/20	ICR-00001189	千石町	通行の妨げになる樹木・草
13	2025/01/26	ICR-00001193	司町	カーブミラー・照明灯
14	2025/01/28	ICR-00001194	秋葉町	通行の妨げになる樹木・草
15	2025/01/30	ICR-00001196	花園町	通行の妨げになる樹木・草
16	2025/01/31	ICR-00001198	美里	ガードレール・その他道路施設
17	2025/02/01	ICR-00001200	美里	舗装の穴ぼこ・陥没
18	2025/02/01	ICR-00001201	西町	ガードレール・その他道路施設
19	2025/02/03	ICR-00001202	西岡町	舗装の穴ぼこ・陥没
20	2025/02/06	ICR-00001204	逢妻町	通行の妨げになる樹木・草
21	2025/02/13	ICR-00001207	平戸橋町	舗装の穴ぼこ・陥没
22	2025/02/13	ICR-00001208	花園町	ガードレール・その他道路施設
23	2025/02/13	ICR-00001209	松平志賀町	通行の妨げになる樹木・草
24	2025/02/13	ICR-00001210	九久平町	通行の妨げになる樹木・草
25	2025/02/13	ICR-00001211	高町	カーブミラー・照明灯
26	2025/02/13	ICR-00001212	高町	カーブミラー・照明灯
27	2025/02/13	ICR-00001213	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
28	2025/02/16	ICR-00001214	本新町	舗装の穴ぼこ・陥没
29	2025/02/16	ICR-00001215	浄水町	舗装の穴ぼこ・陥没
30	2025/02/16	ICR-00001217	和会町	舗装の穴ぼこ・陥没
31	2025/02/17	ICR-00001218	美里	舗装の穴ぼこ・陥没
32	2025/02/18	ICR-00001219	坂上町	道路の側溝・集水枒
33	2025/02/21	ICR-00001226	小坂本町	ガードレール・その他道路施設
34	2025/02/22	ICR-00001228	花本町	ガードレール・その他道路施設
35	2025/02/22	ICR-00001229	小渡町	カーブミラー・照明灯
36	2025/02/25	ICR-00001232	和会町	舗装の穴ぼこ・陥没
37	2025/02/27	ICR-00001235	美里	ガードレール・その他道路施設
38	2025/02/27	ICR-00001236	五ヶ丘	道路の側溝・集水枒
39	2025/02/28	ICR-00001239	和会町	舗装の穴ぼこ・陥没
40	2025/03/02	ICR-00001240	西町	ガードレール・その他道路施設
41	2025/03/02	ICR-00001241	豊栄町	ガードレール・その他道路施設
42	2025/03/03	ICR-00001242	亀首町	カーブミラー・照明灯
43	2025/03/03	ICR-00001243	西町	道路の側溝・集水枒
44	2025/03/05	ICR-00001244	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
45	2025/03/06	ICR-00001245	西中山町	カーブミラー・照明灯
46	2025/03/13	ICR-00001246	東郷町	通行の妨げになる樹木・草
47	2025/03/14	ICR-00001248	西中山町	道路の側溝・集水枒
48	2025/03/16	ICR-00001251	十塚町	舗装の穴ぼこ・陥没
49	2025/03/16	ICR-00001252	下山田代町	舗装の穴ぼこ・陥没
50	2025/03/16	ICR-00001253	花本町	ガードレール・その他道路施設

番号	通報日	通報番号	町名	損傷種類の選択
51	2025/03/19	ICR-00001258	東郷町	通行の妨げになる樹木・草
52	2025/03/19	ICR-00001259	東郷町	通行の妨げになる樹木・草
53	2025/03/19	ICR-00001260	東郷町	通行の妨げになる樹木・草
54	2025/03/19	ICR-00001261	東郷町	通行の妨げになる樹木・草
55	2025/03/19	ICR-00001262	今町	通行の妨げになる樹木・草
56	2025/03/20	ICR-00001263	西町	舗装の穴ぼこ・陥没
57	2025/03/20	ICR-00001265	本町	道路の側溝・集水桝
58	2025/03/21	ICR-00001266	東梅坪町	ガードレール・その他道路施設
59	2025/03/21	ICR-00001267	拳母町	舗装の穴ぼこ・陥没
60	2025/03/21	ICR-00001268	花園町	ガードレール・その他道路施設
61	2025/03/23	ICR-00001270	大野瀬町	通行の妨げになる樹木・草
62	2025/03/23	ICR-00001271	宮上町	舗装の穴ぼこ・陥没
63	2025/03/24	ICR-00001272	和会町	カーブミラー・照明灯
64	2025/03/24	ICR-00001274	鴛鴨町	カーブミラー・照明灯
65	2025/03/25	ICR-00001275	山之手	道路の側溝・集水桝
66	2025/03/27	ICR-00001277	鴛鴨町	カーブミラー・照明灯
67	2025/03/29	ICR-00001280	金谷町	舗装の穴ぼこ・陥没
68	2025/03/30	ICR-00001281	山之手	道路の側溝・集水桝
69	2025/03/30	ICR-00001283	苅萱町	通行の妨げになる樹木・草
70	2025/03/30	ICR-00001284	豊松町	道路の側溝・集水桝
71	2025/03/30	ICR-00001285	豊松町	道路の側溝・集水桝
72	2025/03/30	ICR-00001287	苅萱町	通行の妨げになる樹木・草
73	2025/03/30	ICR-00001288	藤岡飯野町	道路の側溝・集水桝