

表1 検査対象ゴルフ場

No	地区	ゴルフ場名	所在地
3	豊田	さなげカントリークラブ	豊田市保見町小黑実 88 番地
5	豊田	豊田カントリー倶楽部	豊田市岩滝町コンジ 593 番地の 1
8	豊田	中京ゴルフ倶楽部 石野コース	豊田市芳友町深田 510 番地
9	藤岡	名古屋グリーンカントリークラブ	豊田市御作町釜土 1188-1
12	小原	パインズゴルフクラブ	豊田市松名町太田 478
17	旭	ゴルフ倶楽部大樹 旭コース	豊田市浅谷町平柴 20 番地 1




図1 検査地点図

表2 ゴルフ場農薬水質検査結果総括表

農薬の種類	区分	ゴルフ場数		検査項目数		延べ検体数	
			超過数		超過数		超過数
殺虫剤		0	0	0	0	0	0
殺菌剤		6	0	5	0	12	0
除草剤		0	0	0	0	0	0
植物成長調整剤		0	0	0	0	0	0
全体		6	0	5	0	12	0

(注) 延べ検体数は、採水した試料についての検査項目の合計を示す。

表3 令和6年度ゴルフ場別農薬水質検査結果
(単位: mg/L)

検査項目	協定値 (注1)	検査ゴルフ場 採水日								
		さなげカントリー クラブ		豊田カントリー 倶楽部		中京ゴルフ倶楽部 石野コース	名古屋グリーンカントリー クラブ		パインズゴルフクラブ	ゴルフ倶楽部大樹 旭コース
		R6.6.17	R6.7.25	R6.4.12	R6.5.15	R6.5.8	R6.4.17	R6.7.26	R6.9.30	R6.6.20
(殺菌剤)										
チウラム	0.05	<0.001						<0.001		<0.001
クロロタロ ニル	0.04	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001
8-ヒドロキ シキノリン 銅(有機銅)	0.009					<0.001	<0.001		<0.001	
キャプタン	0.013		<0.001							
水酸化第二 銅(銅とし て)	0.0019				0.0011					

(注1) 協定値は、国の指針値の2分の1を示す。

(注2) <の数値は、定量下限値未満を示す。